Peugeot 3008 1.2 100kW

ID: 10705385

Auto asukoht:	**Eesti**	Töömaht:	**1200cm³**
Müüja:	**Moller Auto Viru**	Võimsus:	**136 hp (100 kw)**
VIN-kood:	**VR3KAHPYXRS074851**	Vedav sild:	**esirattavedu**
Registrimärk:	**606TVB**	Käigukast:	**Automaatkäigukast**
Esmaregistreerimine:	**08/2024**	Kütuse liik:	**bensiin**
Läbisõit:	**63150km**	Uste arv:	**4/5 ust**
		Värv:	**sinine**



Møller Auto Viru

Narva mnt 143, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, Estonia

viru@moller.ee

+372 6 808 211

Käigukast

- Automaatkäigukast

Turva- ja ohutusvarustus

- Roolivõimendi
- ABS pidurid
- Elektriline käsipidur
- Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem
- Immobilizer
- isofix mounts
- Dünaamiline roolimehhanism
- ESC stabiilsuskontroll
- ISOFIX lasteistme kinnitus
- Vihmasensor
- start blocker

Mugavusvarustus

- Püsikiiruse hoidja
- Ümberreastumisabiline „Side Assist“
- Tahavaatekaamera „Rear View“
- Parkimisandurid ees ja taga
- Digital driver display
- Püsikiiruse hoidja eessõitjaga distantsi jälgiv
- Reahoidmisabiline „Lane Assist“
- 360° kaamera
- Start-Stop system
- Front view camera

Rehvid ja veljed

- Talverehvid
- Lamellrehvid
- Suverehvid

Tuled

- LED esituled
- automaatne esitulede ulatuse reguleerimine
- LED tagatuled

Audio, video, kommunikatsioon

- Raadio
- Navigatsiooniseade
- Bluetooth liides
- Programos ryšys
- Wireless phone charger
- Puutetundlik ekraan
- MMI navigatsioon
- Mobiiltelefoni liides
- Juhi infosüsteem

Istmed

- Nahkpolster Alcantara
- Istmesoojendused ees
- Sportistmed

Mugavusvarustus

- Nahkrool
- Sportrool
- Käiguvahetus roolilt
- Jalamatid tektiilist
- Multifunktsionaalne rool
- Reguleeritav roolisammas
- Elektrilised akende tõstukid ees ja taga
- Elektrilised välispeeglid

- Elektrilised välispeeglid soojendusega
- Must lagi
- Soojendusega rool

Mugavusvarustus

- Konditsioneer

Muu varustus

- Hooldusraamat
- Metallikvärv
- Garantii
- Multiple key sets




Moller Auto

Moller Auto



606 TVB

606 TVB
















