Volkswagen Golf 1.5 110kW

ID: 10708303

Auto asukoht:	**Läti**	Töömaht:	**1500cm³**
Müüja:	**Moller Auto Jelgava**	Võimsus:	**150 hp (110 kw)**
VIN-kood:	**WVWZZZCDZMW307873**	Käigukast:	**Automaatkäigukast**
Registrimärk:	**MW307873**	Kütuse liik:	**bensiin**
Esmaregistreerimine:	**10/2020**	Uste arv:	**4/5 ust**
Läbisõit:	**126591km**	Värv:	**hall**



Møller Auto Jelgava

Tērvetes iela 63, Jelgava

jelgava@moller.lv

+371 29 413 696

Käigukast

• Automaatkäigukast

Turva- ja ohutusvarustus

• Elektromehaaniline roolivõimendi
• ESC stabiilsuskontroll
• Elektriline käsipidur
• Turvavööd koos pingutitega esiistmetel
• Vihmasensor
• ESP stabiilsuskontroll
• EDS/ADR veojõukontroll
• Automaatne paigalseismise funktsioon / mägistardi abi
• 3-punkti turvavööd tagaistmetel

Mugavusvarustus

• Püsikiiruse hoidja eessõitjaga distantsi jälgiv
• Proaktiivne sõitjakaitsesüsteem (Pre-Crash)
• Reahoidmisabiline „Lane Assist“
• Parkimisandurid ees ja taga
• Lane Departure Warning
• Lähiümbruse jälgimissüsteem "Front Assist"
• Ümberreastumisabiline „Side Assist“
• Tahavaatekaamera „Rear View“
• Start-Stop system
• Automated Parking

Rehvid ja veljed

• Valuveljed

Tuled

• IQ.VALGUS

Audio, video, kommunikatsioon

• Raadio
• CD/MP3-taasesitus
• CD box
• Bluetooth liides
• Multifunktsionaalnäidik
• Wireless phone charger
• Puutetundlik ekraan
• USB liides
• Navigatsiooniseade
• Mobiiltelefoni liides
• Programos ryšys

Istmed

• Tekstiilpolster
• Istmesoojendused ees

Mugavusvarustus

• Elektrilised akende tõstukid ees ja taga
• Elektrilised välispeeglid soojendusega
• Toonitud klaasid
• Soojendusega rool

Mugavusvarustus

• Kliimaseade "Climatronic"

Muu varustus

• Lisagarantii


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto






12:43
Vadītāja palīgsistēmu iestatījumi
ACC (automātiskā distances regulēšana)
Lane Assist (joslas uzturēšanas palīgsistēma)
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Noguruma noteikšana
Eco palīgsistēma


12:43
Vadītāja palīgsistēmu iestatījumi
Lane Assist (joslas uzturēšanas palīgsistēma)
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Noguruma noteikšana
Eco palīgsistēma
Front Assist (avārijas bremzēšanas palīgsist.)




12:43
App-Connect informācija


12:44
Klimata kontrole
- 21.0 +




18.5°C
12:43
Ceļa zīmes
126591 km