BMW 540 3.0 250kW

ID: 10709443

Auto asukoht:	**Läti**	Töömaht:	**3000cm³**
Müüja:	**Moller Auto Lidosta Volkswagen**	Võimsus:	**340 hp (250 kw)**
VIN-kood:	**WBAJM110X0B210376**	Vedav sild:	**nelikvedu**
Registrimärk:	**MM8701**	Käigukast:	**Automaatkäigukast**
Esmaregistreerimine:	**08/2018**	Kütuse liik:	**bensiin**
Läbisõit:	**176585km**	Uste arv:	**4/5 ust**
Tehnoülevaatus:	**08/2027**	Värv:	**valge**



Møller Auto Lidosta VW

Kārļa Ulmaņa gatve 86, Rīga

moller@moller.lv

+371 67860512

Käigukast

• Automaatkäigukast

Turva- ja ohutusvarustus

• Elektromehaaniline roolivõimendi
• ABS pidurid
• Elektriline käsipidur
• Lisapidurituli
• Turvapadjad pea kohal
• Kesklukustus puldiga
• Külgturvapadi
• Dünaamiline roolimehhanism
• ESP stabiilsuskontroll
• Automaatne paigalseismise funktsioon / mägistardi abi
• Täismõõdus juhi ja kaassõitja turvapadjad
• ISOFIX lasteistme kinnitus
• Vihmasensor

Mugavusvarustus

• Püsikiiruse hoidja
• Lähiümbruse jälgimissüsteem "Front Assist"
• Tahavaatekaamera „Rear View“
• Start-Stop system
• Hill-start assist control
• Kiiruse piiraja
• Proaktiivne sõitjakaitsesüsteem (Pre-Crash)
• Parkimisandurid ees ja taga
• Digital driver display

Rehvid ja veljed

• Valuveljed

Tuled

• Udutuled ees
• LED esituled
• Udutuled taga
• LED tagatuled

Audio, video, kommunikatsioon

• Raadio
• USB liides
• Mobiiltelefoni liides
• Värviline multifunktsionaalnäidik
• AUX-IN-liides
• Bluetooth liides
• Multifunktsionaalnäidik

Istmed

• Nahkpolster
• Elektriliselt reguleeritavad istmed
• Käetugi ees
• Istmesoojendused ees ja taga
• Tagaistme seljatugi allaklapitav
• Käetugi taga

Mugavusvarustus

• Nahkrool
• Sportrool
• Käiguvahetus roolilt
• Multifunktsionaalne rool
• Reguleeritav roolisammas
• Topsihoidjad

- Elektrilised akende tõstukid ees ja taga
- Tagaklaasi soojendus
- Elektrilised välispeeglid
- Elektrilised välispeeglid kokkuklapitavad
- Must lagi
- Toonitud klaasid
- Elektriliselt avanev tagaluuk
- Elektrilised välispeeglid soojendusega
- Katuseluuk elektriline

Mugavusvarustus

- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Muu varustus

- Katusereelingud



Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto





rear


Configure INDIVIDUAL
Pedestrian alert active
Collision warning
Early
Warning and brake intervention.




22.5°
22.5°
AUTO




COMFORT
ECO PRO




22.0°
22.0°
AUTO






MM-8701








0 km/h




14:49


Mazlietoti automobiļi ar garantiju
pie oficiālā Volkswagen dīlera
Tehniski pārbaudīti
Esošā automobiļa atpirkšana
Finansējums un apdrošināšana
Automobiļa vēsture, garantija, patiess odometra rādījums un iespēja veikt testa braucienu
Moller Auto Lidosta
Volkswagen
Raivis Voitans
Mob. +371 25760220
raivis.voitans@moller.lv
Edgars Slīpais
Mob. +371 25760513
edgars.slipais@moller.lv
Emīls Motivāns
Mob. +371 25588924
emils.motivans@moller.lv
Mārtiņš Turčins
Mob. +371 27007788
martins.turcins@moller.lv
Moller Auto