Cupra Formentor VZ 1.4 180kW

ID: 10710405

Auto asukoht:	**Eesti**	Töömaht:	**1400cm³**
Müüja:	**Moller Auto Viru**	Võimsus:	**245 hp (180 kw)**
VIN-kood:	**VSSZZZKM8PR057696**	Vedav sild:	**esirattavedu**
Esmaregistreerimine:	**06/2023**	Käigukast:	**Automaatkäigukast**
Läbisõit:	**44958km**	Kütuse liik:	**Plug-in hybrid (petrol / electric)**
		Uste arv:	**4/5 ust**
		Värv:	**valge**



Møller Auto Viru

Narva mnt 143, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, Estonia

viru@moller.ee

+372 6 808 211

Käigukast

• Automaatkäigukast

Turva- ja ohutusvarustus

• Roolivõimendi
• Elektromehaaniline roolivõimendi
• ABS pidurid
• ESP stabiilsuskontroll
• Automaatne paigalseismise funktsioon / mägistardi abi
• ISOFIX lasteistme kinnitus
• Kesklukustus
• Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem
• Vihmasensor
• Immobilizer
• start blocker

Mugavusvarustus

• Püsikiiruse hoidja eessõitjaga distantsi jälgiv
• Lähiümbruse jälgimissüsteem "Front Assist"
• Reahoidmisabiline „Lane Assist“
• 360° kaamera
• Kaugtulede juhtseade "Light Assist"
• Paralleel- ja põikparkimisabiline „Park Assist“
• Start-Stop system
• Front view camera

Rehvid ja veljed

• Suverehvid

Tuled

• Udutuled ees
• LED esituled
• LED tagatuled
• automaatne esitulede ulatuse reguleerimine

Audio, video, kommunikatsioon

• Raadio
• Puutetundlik ekraan
• Navigatsiooniseade
• Bluetooth liides
• Mobiiltelefoni liides
• Programos ryšys
• Värviline multifunktsionaalnäidik
• USB-C input

Istmed

• Tekstiilpolster
• Nahkpolster
• Istmesoojendused ees
• Elektriliselt reguleeritavad istmed mäludega
• Käetugi ees
• Käetugi taga

Mugavusvarustus

• Nahkrool
• Multifunktsionaalne rool
• Sportrool
• Reguleeritav roolisammas
• Käiguvahetus roolilt
• Topsihoidjad
• Toonitud klaasid
• Tagaklaasi soojendus
• Jalamatid kummist
• Elektrilised välispeeglid

- Soojendusega rool
- Insulated glass

Mugavusvarustus

- Konditsioneer
- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Muu varustus

- Hooldusraamat
- Garantii
- Metallikvärv
- Multiple key sets


Moller Auto
Coming
soon