Volkswagen Golf 1.6 85kW

ID: 10710435

Auto asukoht:	**Eesti**	Töömaht:	**1600cm³**
Müüja:	**Moller Auto Viru**	Võimsus:	**116 hp (85 kw)**
VIN-kood:	**WVWZZZAUZJP620929**	Vedav sild:	**esirattavedu**
Registrimärk:	**138PXH**	Käigukast:	**Automaatkäigukast**
Esmaregistreerimine:	**02/2019**	Kütuse liik:	**diisel**
Läbisõit:	**176366km**	Uste arv:	**4/5 ust**
		Värv:	**must**



Møller Auto Viru

Narva mnt 143, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, Estonia

viru@moller.ee

+372 6 808 211

Käigukast

• Automaatkäigukast

Turva- ja ohutusvarustus

• Roolivõimendi
• ESC stabiilsuskontroll
• Elektriline käsipidur
• Vihmasensor
• ABS pidurid
• EDS/ADR veojõukontroll
• Kesklukustus puldiga
• isofix mounts

Mugavusvarustus

• Püsikiiruse hoidja eessõitjaga distantsi jälgiv
• Lähiümbruse jälgimissüsteem "Front Assist"
• Tahavaatekaamera „Rear View“
• Kiiruse piiraja
• Reahoidmisabiline „Lane Assist“

Rehvid ja veljed

• Talverehvid
• Lamellrehvid

Tuled

• Udutuled taga

Audio, video, kommunikatsioon

• Puutetundlik ekraan
• AUX-IN-liides
• Bluetooth liides
• SD-kaardipesa
• Navigatsiooniseade
• Multifunktsionaalnäidik

Istmed

• Tekstiilpolster
• Käetugi taga
• Käetugi ees

Mugavusvarustus

• Nahkrool
• Reguleeritav roolisammas
• Jalamatid tektiilist
• Multifunktsionaalne rool
• Elektrilised akende tõstukid ees ja taga
• Elektrilised välispeeglid

Mugavusvarustus

• Konditsioneer

Muu varustus

• Hooldusraamat
• Multiple key sets
• Metallikvärv


Moller Auto
Coming
soon